


## Om materialet

### Ursprung

Brytningsort: Lehmusjärvi

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 61°53'23.0"N / 23°50'15.6"E



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: NPD	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: NPD	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 20,8	MPa	EN 12372

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------